



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
SERVIZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA

LAVORI DI RESTAURO PAESAGGISTICO AMBIENTALE NELLE AREE DEMANIALI DEL PARCO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA

(CIG: 7477881E9A CUP: G44B18000080005)

PROGETTO ESECUTIVO

(artt. da 33 a 43 regolamento D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010)

PROGETTISTA	ELABORATO
<i>Arch. Michele Colomba</i>	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 1
COLLABORATORE Geom. Orazio Meli	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>Arch. Giuseppe Scuderi</i>	Visto: IL DIRETTORE <i>Arch. Enrico Caruso</i>



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa

91022 – Castelvetro (Marinella di Selinunte)
tel.0924 46277– fax 0924 46540
urp_parco_archeo_selinunte@regione.sicilia.it
parco.archeo.selinunte@pec.it

Codice Fiscale 90022080817



**U.O. I – Affari generali e del personale, legale, contenzioso e
contabilità, gare e contratti, sicurezza e protezione civile.**
Tel. 092446540 - 3397841894
parco.archeo.selinunte.uo1@regione.sicilia.it

Rif. nota: Prot. n. del

n. del

Allegati n.

**Oggetto: LAVORI DI RESTAURO PAESAGGISTICO AMBIENTALE NELLE AREE
DEMANIALI DEL PARCO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA.**

RELAZIONE TECNICA

Rendendosi necessario garantire il decoro e pulizia del Parco Archeologico in entrambe e aree da cui è costituito, quella di Marinella di Selinunte – Castelvetro e quella di Cave di Cusa – Campobello di Mazara, mediante interventi di Restauro Paesaggistico Ambientale delle aree nelle aree di visita, nonché provvedere alla messa in sicurezza antincendio di diverse aree, sia perimetrali ed a protezione delle strutture archeologiche e dei manufatti architettonici presenti, sia a protezione di vaste aree di terreni agrari insistenti nelle aree del Parco, si è redatta la perizia che la seguente relazione accompagna.

Attività prevista è costituita da lavorazioni di pulizia delle aree con decespugliamento manuale e con decespugliatore meccanico a spalla; da decespugliamento meccanico con trattore dotato di utensile trincia forestale per le lavorazioni in aree libere da strutture e/o vegetazione arborea e arbustiva escavatore con braccio trincia forestale per meglio delimitare le zone di macchia mediterranea da conservare, tutti interventi che interessano l'Area Archeologica di Selinunte (territorio del comune dei Castelvetro) nelle aree della Collina Orientale, dell'Acropoli, di Malophoros, le aree perimetrali i diversi caseggiati presenti nel Parco quali Case Messana, Casa Sinacori, Magazzino Reperti, Casa Titone, Casa Agoglitta, ed interventi che interessano anche l'area archeologica di Cave di Cusa (territorio del comune di Campobello di Mazara) con interventi

di decespugliamento e pulizia nell'area monumentale, nonché rifacimento della staccionata perimetrale nella parte alta della stessa area.

Nell'ambito dell'espletamento dei lavori di decespugliamento si prevede la presenza di un Archeologo per il controllo della rilevanza archeologica di elementi lapidei presenti in diverse aree che non avendo caratteristiche di particolare significato direttamente correlato ai monumenti possono essere spostati e collocati a deposito negli ambiti immediatamente limitrofi all'area per liberare le zone da trattare con mezzo meccanico e per migliorare le attività di lavorazione del presente e dei futuri interventi.

Un capitolo a parte tratta il recupero di numerosi esemplari di Palma nana, provenienti dallo smantellamento della duna dell'area d'ingresso, i cui lavori, a suo tempo, sono stati interrotti e non più completati, al fine di riutilizzarle per arredare le aiuole dell'area di ingresso ad oggi disadornate e prive di vegetazione decorativa significativa, anche a seguito.

Altro intervento che interessa l'area di ingresso è il ripristino di alcuni tratti di cordolo in c.a. che delimita le due aiuole dell'area di ingresso, anche queste parzialmente demolite nel corso dei lavori.

Quanto sopra descritto è ciò che risulta nella perizia di che trattasi per la cui determinazione economica si è proceduto ricavando i prezzi delle lavorazioni da regolari analisi.

Progetto inerente i lavori i **lavori di restauro paesaggistico ambientale nelle aree demaniali del Parco di Selinunte e Cave di Cusa**, dell'importo complessivo di € 96.693,00 secondo quanto appresso:

A) LAVORI A BASE D'APPALTO		
A.1) Per esecuzione lavori	€ 76.483,86	
A.2) Per attuazione piani di sicurezza	<u>€ 1.550,60</u>	
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€ 78.034,46	€ 78.034,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1) Per I.V.A. (22%)	€ 17.167,58	
B.2) Per visti, pareri, ANAC, missioni, assicurazione dip. P.A., collaborazione archeologo, etc.	<u>€ 1.490,96</u>	
TOTALE SPESE A DISPOSIZIONE	<u>€ 18.658,54</u>	€ 18.658,54
TOTALE COMPLESSIVO		€ 96.693,00

F.to Il Progettista – D.L.
Arch. MICHELE COLOMBA