

VISTO l'art. 37, comma1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale le Stazioni appaltanti possono procedere direttamente all'acquisizione di lavori e servizi di importo inferiore ad Euro 150.000;

CONSIDERATO che, per i motivi sopra citati, risulta urgente ed indifferibile procedere ai lavori urgenti in oggetto , ai sensi della normativa sui dati sensibili di cui al D.lgs. 196 del 2003 si possa procedere all'affidamento della fornitura in oggetto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;

VISTO il CIG **Z3F30EECB7**

VISTO il DURC numero protocollo INAIL **25697887** richiesto in data **16.01.2021** con scadenza validità **16.05.2021**;

VISTO il parere di regolarità contabile attestato dal Dirigente dell'Unità Operativa 01 di seguito riportato;

RITENUTO di dovere determinare in conseguenza;

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 20/2000;

RITENUTO che l'esecuzione dell'intervento, per le motivazioni succitate, si possono dichiarare di somma urgenza e indifferibili, si sono attivate le procedure ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

CONSIDERATA l'indifferibilità e urgenza dei lavori di cui trattasi, risultando gli stessi indispensabili per garantire una regolare fruizione del Parco in sicurezza, che vanno conseguentemente affidati in maniera diretta nel rispetto dell'art. 36 comma 2 lett. a) del vigente codice dei contratti;

CONSIDERATO che i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrano insufficienti, per la suddetta spesa si troverà copertura finanziaria entro 50 gg. dalla presente determinazione;

ACCERTATO che il Direttore del Parco, relativamente al presente atto, dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario della presente determinazione;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e la L.R. n. 20 del 3/11/2000;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:

AFFIDARE di affidare la fornitura in oggetto alla ditta ITSA di Rossana Lo Medico con sede legale in C/da Timparella Partinico 90047 (PA), p.iva 06073470822 che ha dato la disponibilità all'esecuzione immediate per scongiurare i pericoli

IMPEGNARE in relazione all'affidamento dell'incarico, la somma complessiva di € 29.700,00 nel bilancio 2021, considerata l'insufficienza dei fondi nel relativo capitolo di bilancio, entro 50 gg. dalla presente determinazione;

DARE ATTO che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell'Ente.

F.to
Il Direttore del Parco
Arch. Bernardo AGRO'

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria come segue:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Istruttore Direttivo Franca Maria Rallo

ESTREMI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione n° 37 del 12/03/2021 verrà pubblicata all'albo pretorio on line del Parco secondo normativa vigente.

Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione trasparente, sezione Provvedimenti.

Prot. n. [933](#) del **01.03.2021**

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E I.S

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E I.S

PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E

PANTELLERIA

SEZIONE U.O. I

OGGETTO: Lavori di Urgenza presso i locali del Museo del Satiro, in merito alle attività manutentive rilevate dopo la riapertura del sito – Museo del Satiro Mazara del Vallo

VERBALE PER LAVORI D'URGENZA

L'anno 2021, il giorno 01 (ventisei) del mese di Marzo, il sottoscritto Istr. Dir.vo Geom. Antonio FERRARO MORTELLARO, incaricato dal Direttore Arch. Bernardo Agrò di redigere una relazione dello stato dei luoghi del Museo del Satiro a Mazara del Vallo vista la riapertura al pubblico dopo il DPCM del 16/01/2021 varato dal Governo Nazionale e in accordo ai Comitati Scientifici.

Durante il sopralluogo sono stati rilevati tutta una serie di interventi ordinari e straordinari da effettuare con urgenza è precisamente:

- Lavori di adeguamento percorso di fruizione, concordato con questa Direzione, all'interno dell'area museale con la necessaria fornitura e collocazione di strutture e cartellonistica sia a parete che a terra d'informazione e distanziamento dall'area ingresso - biglietteria fino all'uscita in merito alle regole anti-contagio Covid-19;
- Lavori di ripristino dell'impianto idrico, causato dalla perdita continua di acqua nei tubi delle centraline che hanno compromesso anche il funzionamento del

motore dell'acqua, che inoltre risulta infestato dalla vegetazione oltre ad essere allocato in un locale box degradato dove si rilevano le infiltrazioni dell'acqua meteorica;

- Lavori di manutenzione e di adeguamento a norma dell'impianto elettrico con relativa certificazione, spesso causa di frequenti black-out di corrente elettrica degli ambienti e il relativo stacco in protezione dei differenziali;

- Lavori di sostituzione e miglioramento della luminosità, sempre nell'area esterna d'ingresso del Museo, delle luci segna passo e di emergenza in quanto non idonei per esterno (IP45) oltre alle lampade di illuminazione dall'alto che oltre a non essere funzionanti le lampade non sono più prodotte nel mercato elettrico, inoltre la linea elettrica di questo;

- Predisposizione e passaggio fili del citofono con posto esterno già presente ma non funzionante, utilizzato come campanello nella porta d'ingresso secondaria dal personale di turnazione, causa il surriscaldamento dell'ambiente privo di finestrate per areazione degli stessi;

- Lavori di miglioramento della luminosità dell'area biglietteria, mancanza di lampade idonee necessaria a dare una adeguata illuminazione dell'ambiente e sistemazione in sicurezza dei fili elettrici e di reti dalla vetrina della biglietteria con canalette e raccorderie varie;

- Lavori nel cortile esterno condiviso col Comune di Mazzara nella parte adiacente al Museo, di taglio della vegetazione con decespugliatori e rimozione materiale da portare in discarica;

- Lavori di rimontaggio della porta e del telaio nel locale tecnico presente sempre nell'area sopra citata e sistemazione pareti e tetto danneggiati dall'intemperia.

Considerata la necessità e l'urgenza di predisporre immediatamente i lavori per la messa

in sicurezza dei locali, informato il Direttore e dopo aver cercato la disponibilità per le

vie brevi di alcune ditte specializzate, la stessa è stata data dalla ditta EXCLUIVE S.r.l.

di Damiano Messineo con sede legale in via Vittorio Emanuele – Terrasini (PA), per

verificare gli interventi necessari all'adeguamento e messa in sicurezza dei locali dell'area

museale, per permettere la regolare fruizione dei visitatori all'interno dell'area Museale.

Considerato che i lavori da eseguire, così come si evince, è causato dalla mancanza di

strutture, impianti ed attrezzature per i quali non è stato possibile dare immediata

esecuzione al loro ripristino; si è disposto quindi, di effettuare la sistemazione

provvisoria dei bagni pubblici per permettere la regolare fruizione in sicurezza dei

visitatori e del personale di turnazione, reperiti i materiali occorrenti.

E' stato richiesto a seguire, opportuna previsione di spesa alla ditta incaricata da inviare

via PEC, con dettagliato elenco dei lavori

A tale scopo sarà emanato giusto ordine di esecuzione dei lavori *(Art.163 D.L.vo 50 del 2016*

comma 3 – Art.23 Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154 Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali

tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016) Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti

i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016

Alla luce di quanto sopra esposto,

D I C H I A R A N O

che i lavori sopradescritti risultano urgenti e indifferibili, è saranno imputati alle casse

del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria

L'Istruttore. Dir.

Geom. Antonio FERRARO MORTELLARO

Per accettazione la ditta

Il RUP

Geom. Tommaso Sciarra